

Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX




ARDEXacademy.de
TRAINING EXCELLENCE



ardex.de/digital

ARDEX P 10 SR
Schnellreparaturharz

Mischen. Schütteln. Fertig!



ARDEX GmbH
Tel.: +49 23 02 664-0
technik@ardex.de



ARDEX P 10 SR

RISSE? WIE WEGGESCHÜTTELT!

Lässig sind sie ja schon, diese Barkeeper. Wie sie so locker den Shaker rumwirbeln und die tollsten Sachen zusammenmischen.

Das können Sie jetzt auch: mit **ARDEX P10 SR** Schnellreparaturharz. Wo andere noch mit Mischwerkzeug vor sich rumrühren, brauchen Sie nur noch zu schütteln. Vor der Brust, über dem Kopf, hinter dem Rücken, ganz nach Lust und Laune.

Gießen Sie einfach die Flüssigkeit aus **Flasche B in Flasche A**. Das Mischungsverhältnis stimmt immer. Dann einfach wieder den Schraubverschluss zuschrauben und 15 Sekunden schütteln. Fertig ist das Gießharz – und zwar vom Feinsten.

Immer ein sicheres Händchen

Ein gelernter Barkeeper verschüttet nichts. Exaktes Ausgießen, daran erkennt man den Profi. Überzeugen Sie sich von der Exaktheit beim Verarbeiten von **ARDEX P10 SR**. Auch hier geht nichts daneben. Risse werden immer sauber und präzise verfüllt.

Produktvorteile im Überblick:

- Silikatharz zur kraftschlüssigen Verbindung von Estrichrissen und -fugen
- Einfache und saubere Handhabung
- Komfortable 10 Min. Verarbeitungszeit
- Geruchsneutral und lösemittelfrei
- Inklusive Wellenverbinder und Einmalhandschuhe
- Teilmengen leicht anmischbar
- Sehr emissionsarm EC1^{PLUS}



1. Riss aufweiten und Querschlitz einschneiden



2. Wellenverbinder einlegen



3. Zusammengießen und 15 Sekunden schütteln



4. ARDEX P 10 SR präzise und sauber verfüllen



5. Oberfläche absanden – und fertig